



Jaguar X – Type und S - Type ab Baujahr 2000 mit Benzinmotor ab Fahrgestellnummer C00294

Motorkontrollleuchte (MIL) leuchtet Fehlercode P0341, P0343, P0346

Werden die o.g Fehlercodes aus dem Fehlerspeicher ausgelesen ,deutet das in der Regel auf ein defekten Nockenwellensensor hin.

Hier kann auch eine defekte Zündkerze der Auslöser sein. Bei schlechtem Widerstandswert der Zündkerzen können Zündaussetzer auftreten die von der On Board Diagnose als eine falsche Nockenwellenposition ausgewertet werden.


Die Warnleuchte „Motorstörung“ wird aktiviert.(Abb.1)

Um die Zündkerzen mittels einfachem Prüfverfahren auszuschließen bitte wie folgt vorgehen.

Widerstandswert der Zündkerze mittels Ohm – Messung prüfen (Abb.2).

Falls der Wert unter 1000 Ohm liegt, empfiehlt sich hier der Austausch gegen Zündkerzen mit der Jaguar

Typenbezeichnung XW 4E-12405 oder NGK PTR6D-13 .



Blitz-Info