




Mercedes-Benz E 320 (W210)

Fahrzeug geht aus und springt nicht wieder an.

Geht das Fahrzeug während der Fahrt aus und springt nicht wieder an, ist eine mögliche Ursache der Ansaugschlauch zwischen dem Luftmassenmesser und dem Ansaugrohr. Dieser löst sich vom Luftmassenmesser (Bild oben). Zur Fehlerbehebung den Ansaugschlauch wieder am Luftmassenmesser befestigen (Bild unten). Zur Kontrolle mit einem geeignetem Diagnosegerät den Fehlerspeicher auslesen und abgespeicherte Fehlercodes löschen.



Luftmassenmesser

Ansaugschlauch