



Opel Astra G bis Modelljahr 2001

Diesel, Kennbuchstaben: Y17DT, Y17DTL

Motorkontrolllampe leuchtet auf

Wenn bei o.g. Fahrzeugen die Motorkontrolllampe aufleuchtet und im Fehlerspeicher der Code P1651 (Einspritzpumpen-Steuergerät, CAN-Datenbus Fehlfunktion,) gesetzt wird, kann dies an einer fehlerhaften Kommunikation zwischen Motor- und Einspritzpumpensteuergerät liegen. Im Falle einer Beanstandung ist die Spannungs- und Masseversorgung der Steuergeräte zu überprüfen und der Fehlerspeicher zu löschen. Im Wiederholungsfall muss das Steuergerät neu programmiert werden. In den seltensten Fällen liegt ein defekt des Steuergerätes vor.

Blitz-Info