



Opel Astra G Zafira

Mit Motor Y20DTH, Y20DTL, Y22DTR, X20DTL

Leistungsverlust des Motors, Motor im Notlauf.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass während oder nach längeren Regenfahrten der Motor an Leistung verliert oder in den Notlauf geht, ist eine mögliche Ursache das Erreichen der Wassersättigungsgrenze des Luftfilters.

Dadurch wird die Funktion des Luftmassenmessers beeinträchtigt und es kommt zu den oben genannten Fehlern.

Um den Fehler zu beseitigen, bietet Opel einen zusätzlichen Wasserablaufschlauch an, der in das Luftfiltergehäuseunterteil eingebaut werden muss.

Benötigte Ersatzteile können über den lokalen Händler bezogen werden.

Blitz-Info