



Opel Corsa-B

Sicherung F 19 brennt bei Lenkeinschlag durch.

Kommt es bei diesen Fahrzeugen vor, dass beim einschlagen der Lenkung die Sicherung F19 durchbrennt und die Airbagkontrollleuchte kurz aufleuchtet, ist eine mögliche Ursache, dass die Lenkspindel einen Kabelstrang einquetscht und Kabel beschädigt. Dieses führt zu einem Kurzschluss und den oben genannten Fehlern. Zusätzlich wird im Steuergerät der Fehlercode 49 gespeichert.

Zur Fehlerbehebung wie folgt vorgehen:

- Untere Armaturenverkleidung ausbauen.
- Beschädigten Kabelstrang Airbag instand setzen und so verlegen, dass ein erneutes einquetschen verhindert wird.
- Armaturenverkleidung wieder einbauen.
- Fehlerspeicher löschen.
- Kontrolle, dass die Airbagleuchte erlischt und die Sicherung 19 nicht mehr durchbrennt.

Bei wiederholtem Ausfall der Sicherung muss die weitere Fehlersuche nur nach Prüfanweisung des Herstellers und unter Einbeziehung der Fahrzeugspezifischen Schaltpläne erfolgen.