



## **Opel Corsa C Modeljahr 2003 Mit Motor: Z10XEP, Z12XE, Z14XEP**

### **Motor ruckelt und hat keine Leistung. Fehlercode P0100 oder P0170 abgespeichert.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor ruckelt, keine Leistung hat und der Fehlercode P0100 oder P0170 abgespeichert ist, kann eine mögliche Ursache ein falscher Luftmassenmesser sein. In diesem Fall kann ein vertauschter Luftmassenmesser montiert sein. Bei Z12XE Motoren wurden Luftmassenmesser für Z10XEP und Z14XEP Motoren und umgekehrt verbaut. Im Beanstandungsfall ist die Nummer auf dem Luftmassenmesser zu prüfen und gegebenenfalls ist Dieser zu erneuern.

Folgende Nummern müssen auf dem richtig eingebauten Luftmassenmesser zu lesen sein:

Motor Z10XEP / Z14XEP = Bosch Nr.: 0 280 218 119

Motor Z12XE = Bosch Nr.: 0 280 218 031

**Blitz-Info**

