



Opel

Vectra B Modelljahr: 1996-2000

Zafira Modelljahr: 1999-2000

Astra G Modelljahr: 1998-1999

Mit Motorcode: X18XE1, X16SZR

Motor ruckelt, Fehlercode P0400 / P1405

Sollte es bei o.g. Fahrzeugen zu einem Ruckeln des Motors bei konstanter Geschwindigkeit (40-80 KM/h), beim Beschleunigen bis 3000 min^{-1} , oder bei der Gaswegnahme kommen, kann dies durch ein fehlerhaftes Abgasrückführungsventil (AGR-Ventil) verursacht werden. Gleichzeitig wird im Fehlerspeicher der Code P0400 (Abgasrückführungsrate), oder P1405 (AGR-Ventil, Fehlfunktion) abgelegt. Insbesondere bei folgenden Delphi AGR-Ventilen kommt es zu o.g. Symptomen:

Teile-Nr: 98055

Produktions-Datum: 1995, 1996, 1997, 1998,
01. bis einschließlich 242. Tag 1999

Identifizierung:


Teile Nr: (Pos.1)

Produktions-Datum: (Pos.2)

Ziffer 1-3 = Tag

Ziffer 4 = Jahr

Ziffer 5 = nicht relevant



Treffen die o.g. Kriterien zu und der elektrische Anschluß des AGR-Ventils ist fehlerfrei, sollte das Ventil ausgetauscht und der Fehlerspeicher gelöscht werden.