



Opel Vivaro Baujahr 2001 bis 2003

Fehlfunktion von Anzeigen, Kontrollleuchten und der Zentralverriegelung

Werden die oben genannten Fehler beanstandet, so könnte ein defektes Karosserie-Elektronik-Modul (BCM) die Ursache dafür sein. Durch einen fehlerhaften Kondensator im BCM, wird unter anderem die Zentralverriegelung aktiviert, obwohl der Zündschlüssel noch im Zündschloss steckt. Außerdem lässt sich ein übermäßig hoher Stromverbrauch feststellen. Dieser Umstand wird durch elektrische Komponenten verursacht, die sich trotz „Zündung aus“ nicht abschalten. In diesem Fall ist das BCM zu erneuern.

Blitz-Info

