



Opel Vivaro **Baujahr von 2001 bis 2004**

Fehlerhaftes Karosserie Steuergerät

Der oben genannte Fehler kann sich u.a. durch folgende Symptome bemerkbar machen:

- Heckscheibenheizung und beheizbare Außenspiegel lassen sich nicht ausschalten, d.h. die Batterie wird entladen.
- Wegfahrsperren-Kontrollleuchte geht nicht aus und das Fahrzeug startet nicht. Die Batterie muss ab- und wieder angeklemmt werden. Erst danach ist ein Start wieder möglich.

Durch die ständige Funktion der Heckscheibenheizung und der Außenspiegel, kann es auch zu Beschädigungen am Motorsteuerrelais K18 und dem Relais der beheizbaren Heckscheibe K3 kommen. Daher sollten bei Beanstandungen immer diese Relais mit überprüft und ggf. erneuert werden. Generell können aber alle Komponenten, die mit dem Karosserie Steuergerät kommunizieren, Fehlfunktionen haben. In diesem Fall muss ein neues Steuergerät eingebaut werden. Auf dem Steuergerät befindet sich ein weißer Aufkleber mit der Lieferanten-Teilenummer.

	Alte Teilenummer	Neue Teilenummer	Opel Nr.
N1	91 168 139	93 853 271	44 15 608
N2	91 168 140	93 853 272	44 15 609
N3	91 168 141	93 853 273	44 15 610

N1 = Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung

N2 = Fahrzeuge mit Zentralverriegelung

N3 = Fahrzeuge mit Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage.