



OPEL Vectra B, 1996 - 2002

OPEL Tigra, 1995 - 2000

OPEL Astra F, 1992 – 1998

OPEL Corsa B, 1993 – 2000

Mit Motorcode X16XEL

Motor geht zeitweise aus Kein Zündfunke

Problem:

Es kann zu einem sporadischen Absterben des Motors kommen.

Eine Fehlerspeicherabfrage ergibt, dass kein Eintrag im Fehlerspeicher erfolgt ist. Möglicherweise kann gleichzeitig kein Zündfunke an den Zündkerzen festgestellt werden.

Ursache:

Fehlerhafte Masseverbindung zwischen Zündspule und Drosselklappengehäuse möglich.

Problemlösung:

Verkabelung und Verschraubung der Masseverbindung der Zündspule überprüfen und gegebenenfalls instandsetzen. In diesem Zusammenhang ist es empfehlenswert die Befestigungsschraube durch eine zinnbeschichtete Schraube zu ersetzen. (Opel Katalog - Nr. 11 095 432)