



Renault Kangoo Alle mit Dieselmotor

Schlechte Leistung, Motorkontrollleuchte leuchtet.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor keine Leistung hat und die Motorkontrollleuchte leuchtet, ist eine mögliche Ursache ein oxidiertes Luftmassenmesser.

Grund für den oxidierten Luftmassenmesser ist eindringendes Wasser. Im Fehlerspeicher ist der Fehler „Luftmassenmesser“ hinterlegt.

Aufgrund einer Undichtigkeit im Bereich der zweiteiligen Kunststoffverkleidung im Radhaus, gelangt Spritzwasser in den Ansaugbereich des Luftfilters. Dies führt zu der obengenannten Oxidation des Luftmassenmessers.

Um die Undichtigkeit zu beseitigen muss die zweiteilige Kunststoffverkleidung im oberen Bereich befestigt werden um ein Eindringen von Spritzwasser zu vermeiden.

Der Luftmassenmesser muss gegebenenfalls erneuert werden. Erforderliche Ersatzteile finden Sie im Hella Elektronik Katalog.

Blitz-Info