



## **Renault Laguna 2** **Baujahr: 07.2001-05.2002**

### **ABS/ESP-Warnlampe leuchtet auf**

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zum Ausfall des ABS/ESP-Systems kommen. Damit verbunden ist das Aufleuchten der ABS/ESP-Warnlampe. Der Fehler kann durch Wassereintritt in den ABS/ESP-Stecker am Steuergerät hervorgerufen werden. Dieser ist gegebenenfalls zu reinigen/trocknen und gegen erneuten Wassereintritt zu schützen. Der Masseanschluss des Steuergerätes ist ebenfalls zu überprüfen. Von dem Fehler können alle o.g. Fahrzeuge mit Bremsassistent betroffen sein.

Blitz-Info