



Renault Laguna Alle Modelle mit 1.9 DCI Motor Ab Baujahr 2002

Der Starter dreht aber der Motor springt nicht an.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Starter dreht aber der Motor nicht anspringt, ist eine mögliche Ursache das Motorsteuergerät. Durch verstopfte Wasserabläufe staut sich das Wasser im Bereich unterhalb des Windlaufbleches, hinter der Spritzwand und dringt in das Motorsteuergerät ein. Durch die eingedrungene Feuchtigkeit kommt es zum Ausfall des Motorsteuergerätes und somit der gesamten Motorelektronik. Um den Fehler zu beheben, müssen die Wasserabläufe gereinigt werden, damit das aufgestaute Wasser ablaufen kann. Bei rechtzeitiger Entdeckung des Problems kann es ausreichen das Motorsteuergerät zu trocknen, um die Funktion wieder herzustellen. In Extremfällen kann es möglich sein, dass das Motorsteuergerät erneuert werden muss.

Blitz-Info

