



Renault Megane II, Scenic II Mit 1,9 L dci Dieselmotor (F9Q...)

Unrunder Leerlauf, Leistungsverlust, Motorkontrollleuchte leuchtet.

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler bemängelt, ist eine mögliche Ursache ein defektes Abgasrückführungsventil. Durch Ölrückstände kann der Öffnungsquerschnitt des Ventils verringert oder das Ventil schwergängig werden oder es kommt zum kompletten verkleben des Ventils. Im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes können diverse Fehlercodes (z. B. P0172, P0400, P0401) abgespeichert sein. Um den Fehler zu beheben, sollte das Abgasrückführungsventil ausgetauscht werden. Im Anschluss sollte ebenfalls der Fehlerspeicher gelöscht werden.

Um ein erneutes Auftreten des Fehlers zu vermeiden, sollte auch die Ursache für die erhöhten Ölrückstände behoben werden. Dies können beispielsweise Fehler an der Motorentlüftung, dem Turbolader, den Zylindern oder dem Motormanagement sein.

