



Saab 9-3 **Ab Baujahr 1998, mit Dieselmotor**

Fehlercode P1220 im Steuergerät abgelegt, Aufleuchten der Motor- kontrollleuchte.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Fehlercode 1220 im Steuergerät abgespeichert ist und/oder die Motorkontrollleuchte aufleuchtet, ist eine mögliche Ursache eine mangelnde Kraftstoffversorgung. Als Fehlerbeschreibung für den Fehlercode P1220 wird die Dieseldieselpumpe angegeben. Bevor die Kraftstoffpumpe getauscht wird, sollten auf jeden Fall der Kraftstofffilter, die Saug- und Rücklaufleitungen geprüft werden, da der Fehlercode P1220 auch angezeigt wird wenn der Kraftstofffilter oder die Leitungen verstopft / beschädigt sind.

Um diese Fehlerquellen auszuschließen ist es ratsam, diese Bauteile einer genauen Prüfung zu unterziehen, um ein unnötiges Austauschen der Kraftstoffpumpe zu vermeiden.