



## **Skoda Fabia Motorcode AUB Bj. 2000 - 2004**

### **Ruckeln beim Beschleunigen im Bereich von ca. 1.800 1/min**

Ergibt sich diese Kundenbeanstandung, gegebenenfalls auch mit zunehmenden Ruckeln je stärker beschleunigt wird, kann unter Umständen auch die Fehlerspeicherabfrage keine Lösung bieten, da kein Fehlercode hinterlegt ist.

Hier kann eine defekte Zündspule die allerdings nur mit einem Oszilloskop überprüft werden kann, die Ursache sein und der Austausch zum Erfolg führen.

**Blitz-Info**