



## **Skoda Octavia 1.8 T Modelljahr 2001-2003**

### **Schlechter Motorlauf, Ruckeln beim Anfahren und schlechte Leistung**

Sollte die oben genannten Fehler beanstandet werden, so könnte eine defekte Zündspule die Ursache dafür sein. Durch diesen Defekt kann ein Zylinder ausfallen, welches der Fahrer auch am Aufleuchten der Motorkontrolleuchte erkennen kann. In diesem Fall muss die Zündspule ausgetauscht werden.

**Blitz-Info**

