



Suzuki Grand Vitara 2.0L Baujahr von 2000 bis 2006

Motorkontrollleuchte leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte das AGR-Ventil die Ursache dafür sein. Außerdem kann noch der Fehlercode „P0400 - AGR System - Fehlfunktion rückführende Abgasmenge“ im Fehlerspeicher abgelegt sein. Aufgrund von Ablagerungen, kann die Regelung des Ventils eingeschränkt sein, was dann zum oben genannten Fehler führt. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- AGR-Ventil ausbauen.
- Mit einem geeignetem Tuch und einem Lösungsmittel (z.B. Waschbenzin) den Leitungsanschluss am Abgaskrümmer und am AGR-Ventil reinigen, sodass keine Ablagerungen mehr vorhanden sind.
- Anschließend das AGR-Ventil wieder einbauen.
- Zum Schluss den Fehlerspeicher löschen.

Blitz-Info

