



## **VW**

### **New Beetle**

### **Baujahr: 05.2005 bis 10.2005**

#### **Motor startet nicht / Wegfahrsperre aktiviert / Fehlerhaftes Kombiinstrument**

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein fehlerhafter Kondensator im Kombiinstrument dazu führen, dass bei niedrigen Temperaturen die Wegfahrsperre blockiert. Das Fahrzeug lässt sich dann nicht mehr starten.

Zu der genannten Problematik gab es seitens des Fahrzeugherstellers eine Service-Aktion, bei der die Fahrzeughalter direkt vom Fahrzeughersteller angeschrieben wurden. Die Kombiinstrumente wurden hierbei überprüft und ggf. ausgetauscht. Es ist davon auszugehen, dass sich dennoch Fahrzeuge im Umlauf befinden, die aus diversen Gründen an der Service-Aktion nicht teilgenommen haben. Berücksichtigen dies bitte bei eventuellen Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Starten des Fahrzeugs.

**Blitz-Info**