



## VW ab 2/1999

### CD-Wechsler

Bei o.g. Fahrzeugen ist ab Februar 1999 ein geänderter CD-Wechsler als Original-Zubehör zum Einsatz gekommen.

Diese Geräte können systembedingt „selbstgebrannte“ CD`s nur dann wiedergeben, wenn sie im Dateiformat „Audio“ erstellt wurden.

Durch eine Wiedergabeprüfung mit einer „Original“- CD läßt sich schnell feststellen ob das Gerät in Ordnung ist.

Bei gleichgelagerten Fällen anderer Fahrzeug-/ Systemhersteller sollte dieses ebenfalls als Fehlerursache in Betracht gezogen werden.

Blitz-Info

