



Audi A4 Mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) Ab Baujahr 11.2000

Undichte SRA

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte das mehrere Ursachen haben:

- Hubzylinder intern am Dichtring undicht.
- Hubzylinder am Schlauchanschluss undicht.
- Schlauchkupplungen undicht.
- Anschluss (Schnellkupplung) der Pumpe (SRA) undicht.
- Düsenträger festgefroren.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Prüfen, ob direkt am Hubzylinder Wasser austritt. Wenn ja, den Zylinder ersetzen.
- Falls Undichtigkeiten am Schlauchanschluss des Hubzylinders auftreten, den O-Ring auf Beschädigungen überprüfen, ggf. erneuern. Alter Dichtring ist blau, die Verbesserten sind schwarz.
- Tritt an den Verbindungsstücken, zwischen den Schläuchen, Wasser aus, an den Enden Schlauchschellen setzen.
- Schnellkupplung auf Dichtheit prüfen, ggf. erneuern.
- Düsenträger etwas fetten.

Blitz-Info



