



Audi

A6 (4B...)

Alle Modelle ohne Xenonscheinwerfer

Fehlerlampe für Leuchtweitenregelung leuchtet auf.

Die Fehlerlampe für die Leuchtweitenregelung ist in allen Kombiinstrumenten dieses Fahrzeugmodells serienmäßig verbaut. Angeschlossen wird sie jedoch nur bei Fahrzeugen mit Xenonscheinwerfern. Leuchtet die Fehlerlampe bei Fahrzeugen ohne Xenonscheinwerfern auf, liegt dieses an einer ungünstigen Schaltung im Kombiinstrument. Um den Fehler zu beheben, muss der Pin 32 am grünen Anschlussstecker des Kombiinstrumentes mit Klemme 15 verkabelt werden. Dadurch wird die Fehlerlampe für die Leuchtweitenregelung auf Dauer ausgeschaltet.

Blitz-Info

