



## **Citroen Berlingo Bis Baujahr 30.06.1997**

### **Feuchtigkeit in den Rückleuchten**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein unzureichender Wasserablauf bzw. unzureichende Belüftung die Ursache dafür sein. In diesem Fall sammelt sich Feuchtigkeit in der Leuchte und es kann so an den Steckkontakten und den Lampenfassungen zu Korrosion kommen. Daher wie folgt vorgehen.

- Betroffene Leuchte auf Beschädigungen prüfen und ggf. erneuern.
- Rückleuchte abschrauben.
- Moosgummidichtung auf Beschädigungen prüfen und ggf. erneuern, da eine defekte Dichtung zu übermäßigem Wassereintritt führt.
- Damit dieser Fehler dauerhaft abgestellt werden kann, müssen in den Unterteil der Leuchte zwei kleine Löcher erstellt werden (s. Abb.). Diese lassen sich leicht mit einer kleinen Feile realisieren.
- Korrodierte Teile reinigen.
- Danach die Leuchte wieder ordnungsgemäß befestigen und auf Dichtheit und Funktion prüfen.

