



## *Ford Transit, gebaut ab 08.95 – 12.97*

Zeitweiliger oder Kompletter Ausfall  
der Begrenzungsleuchten oder  
Instrumentenbeleuchtung

### **Problemlösung:**

Stecker am Lichtschalter erneuern.

1. Batterie abklemmen
2. Lenksäulenverkleidung abbauen
3. Stecker vom Lichtschalter abziehen, Isolierung vom Kabelstrang teilweise entfernen
4. Kabelverbindung ca. 4 cm hinter dem Stecker trennen
5. Kabelenden passend zum neuen Stecker abschneiden und abisolieren
6. Neuen Stecker mit Löt-/ Quetschverbindern verbinden, die Enden des Verbinders verschließen
7. Stecker am Lichtschalter aufstecken
8. Lenkradverkleidungen montieren, Batterie anklemmen

