



Ford Transit

Baujahr von 01.02.2000 bis 30.04.2002

Ausfall der Außenbeleuchtung

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein beschädigter Kabelbaum die Ursache dafür sein. Außerdem können noch die Sicherungen 3, 7, 9, 23, 24 im Sicherungskasten/Motorraum und die Sicherungen 49 und 51 im Sicherungskasten/Innenraum durchgebrannt sein.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Scheinwerfer auf der Fahrerseite ausbauen.
- Anschlussstecker vom Scheinwerfer trennen.
- Ummantelung vom Kabelbaum auf mechanische Beschädigungen (Schürfstellen, blanke Kabel) prüfen.
- Ist der Kabelbaum beschädigt, sollten die betr. Kabel, je nach Beschädigung, neu isoliert oder mit Hilfe von Stossverbindern, instand gesetzt werden.
- Den Kabelbaum anschließend mit selbstverschweißendes Klebeband (Hella Nr.: 9MJ 735 430-001) oder mit einem flexiblen Wellrohr ummanteln.
- Ausgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- Oben genannte Sicherungen überprüfen und ggf. ersetzen.
- Beleuchtungsanlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen.

Blitz-Info

