



Honda Civic Baujahr von 02.2001 bis 12.2006 Alle Fahrzeuge

Geräusche von den Scheinwerfern

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defekter Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung die Ursache dafür sein. Liegt ein Defekt am Motor vor, so kann dieser Umstand, bei eingeschalteter Zündung, an einem summenden Geräusch erkannt werden. In einigen Fällen kommt es auch zu Knack-, Klapper- oder Rasselgeräuschen. Ein Austausch des Stellmotors ist dann von Nöten.

Blitz-Info

