



Mercedes

Typ: 170, 202, 208, 210

Nebelscheinwerfer ohne Funktion

Bei o.g. Fahrzeugen kann es durch Kontakt Schwierigkeiten zum Ausfall der Nebelscheinwerfer kommen.

Durch einen mangelhaften Kontakt druck am Masseanschluss der Steckkupplung zur H1 Glühlampe, kann die Steckkupplung verschmoren. Dies führt dann oftmals zum Ausfall der Nebelscheinwerfer. Seitens Mercedes steht für solche Fälle ein spezielles Reparaturkabel zur Verfügung. Hierbei wird die Steckerkupplung mittels Lötverbinder (z.B. Hella CWT-Lötmuffen) erneuert.

Empfehlung: Glühlampe gleich mit erneuern. Diverse H1 Ausführungen finden Sie im Hella Beleuchtungs-Katalog.

Blitz-Info

