



Mercedes Benz E-Klasse (W210)

Unzureichende Reinigung der Scheinwerfer

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte das mehrere Ursachen haben.

- Kreislampe läuft nicht
- Undichter Schlauch
- Verstopftes oder defektes Ventil
- Verstopfte Düse
- Beschädigter Teleskoparm



In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Betätigen der Waschfunktion. Sollte die Kreislampe nicht laufen (deutlich hörbares Laufgeräusch), ist die Spannungsversorgung inklusive der Sicherung zu überprüfen ggf. zu erneuern.
- Ist die Spannungsversorgung i.o., die Pumpe prüfen ggf. erneuern.
- Schlauchverlegung prüfen ggf. ändern, sodass ein einwandfreier Wasserfluss gewährleistet ist. Leckagen abdichten bzw. Schlauch reparieren.
- Ventile innerhalb der Schlauchleitungen auf Verunreinigungen prüfen. Fremdkörper durch Ausspülen des Systems entfernen.
- Waschdüsen am Ende der Teleskoparme auf Verunreinigungen prüfen. Fremdkörper durch Ausspülen des Systems entfernen.
- Teleskoparm auf einwandfreie Funktion prüfen ggf. instandsetzen oder erneuern.
- Nach der Reparatur die Düsen so einstellen, dass eine optimale Reinigung erzielt wird.