



Mercedes E-Klasse Bauj.: bis Anfang 1997

Ausfall der Halogen-Standlichtglühlampen

Spannungsspitzen im Bordnetz können die empfindlichen Halogen-Standlichtglühlampen zerstören. Dies tritt insbesondere beim Starten mit eingeschaltetem Licht auf.

Bitte informieren Sie auch Ihre Kunden darüber, dass der Motor nicht bei eingeschalteter Beleuchtung gestartet werden sollte.

