



Saab 9-5 Bis Fahrgestellnr. W3051800


Ausfall der Kennzeichenbeleuchtung

Kommt es bei diesen Fahrzeugen zum Ausfall der Kennzeichenbeleuchtung, ist eine mögliche Ursache die Deformation der Lampenhalter. Durch die Erwärmung verformt sich der Halter und die Lampen gehen aus. Zur Behebung des Problems, müssen die Lampenhalter gegen eine geänderte Ausführung, ausgetauscht werden.


Dazu wie folgt vorgehen:

- Die vier Schrauben der Blende Nummernschildbeleuchtung lösen.
- Blende nach unten rechts und herausnehmen.
- Gummiabdeckung und Kabel von den beiden Lampen abziehen.
- Die alten Lampenhalter herausnehmen und durch die geänderten ersetzen.
- Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Die geänderten Lampenhalter werden von Saab angeboten. Ab der Fahrgestellnummer W3051801 sind die geänderten Lampenhalter Werksseitig montiert.



Alte Ausführung



Neue Ausführung