



Zusätzlich angebrachte Scheinwerfer-Blenden

Undichte Scheinwerfer zum Beispiel beim Opel Astra G/Golf IV durch zusätzlich angebrachte Scheinwerfer-Blenden.

Bedingt durch immer kleiner werdende Spaltmaße, kann es passieren, das durch das anbringen von Optikblenden, die Scheinwerfer beschädigt werden.

Durch die Montage der Blenden wird der Abstand zwischen der Motorhaube und dem Scheinwerfer geschlossen.

Dadurch drückt die Motorhaube auf den Scheinwerfer, was zur Folge hat das der Scheinwerfer im Laufe der Zeit undicht wird und es zusätzlich zu Lackschäden am Fahrzeug kommt.

Aus diesem Grund ist unbedingt darauf zu achten das nach der Montage ein ausreichender Luftspalt erhalten bleibt um Beschädigungen auszuschließen.

Blitz-Info

