



## **Ford Mondeo**

**Año de fabricación 1993 - 2001**

**Todos los modelos con motor Zetec de 1,6 l, 1,8 l y 2,0**

### **Ralentí desigual, el motor se apaga, sacudidas durante la aceleración.**

Si en estos vehículos se observan los fallos arriba mencionados, puede que la causa radique en una fuga en el conducto de vacío. Esta fuga afecta a la pieza en T de goma situada por debajo de la bujía, a la izquierda de la culata.

Esta pieza en T conecta el tubo de aspiración con la culata y con el sistema de recirculación de los gases de escape.

Generalmente, con el motor en marcha, la fuga en la pieza en T se percibe como un silbido.

Para corregir este fallo, deberá sustituirse la pieza en T de goma.

Boletín informativo

