



## **Mercedes Benz Clase C (W202) con motor 220 CDI (611.960)**

### **El motor se para durante la marcha.**

Si en estos vehículos se observa que el motor se apaga tras recorrer una distancia aproximada de 70 Km, puede que la causa radique en un escape en la carcasa del filtro de combustible. El defecto suele ser tan pequeño que no llega a haber fuga de combustible, pero sin embargo el aire sí penetra en el sistema. Es probable que se almacene el código de error P1187 "Control de la presión de raíl" en la memoria de averías. Para corregir este fallo, es preciso sustituir la carcasa del filtro de combustible por una versión modificada.