



Peugeot 307 **Todos los modelos con motor 2.0 HDI**

Problemas de arranque del motor, el número de revoluciones del motor de arranque es demasiado bajo.

Si en estos vehículos se detecta que el motor tiene problemas para arrancar y que el número de revoluciones del motor de arranque es muy bajo, la causa puede radicar en un motor de arranque poco potente. En este caso, la potencia nominal del motor de arranque es insuficiente. Para corregir este fallo, es preciso montar un motor de arranque modificado y más potente. Encontrará los recambios adecuados en el catálogo de Hella "Recambios para motores de arranque y alternadores".