



## **Peugeot 307** **Todos los modelos con motor HDI**

**Las luces de advertencia y las luces de control se encienden sin motivo en el tablero de instrumentos, códigos de averías en la memoria de averías, las lámparas se funden, los indicadores del cuadro de instrumentos oscilan.**

Si en estos vehículos se observan los fallos arriba mencionados, puede que la causa radique en una tensión del generador excesivamente alta. Para un correcto diagnóstico habría que poner a prueba la tensión del generador: con y sin carga, en ralentí y aumentando las r.p.m. Si el valor de la tensión se eleva por encima de la indicada por el fabricante se tendrá que sustituir el generador.

Acto seguido, se tendrá que comprobar toda la instalación luminosa y sustituir las lámparas defectuosas. Se leerán las memorias de averías de todos los sistemas (motor, ABS, etc.) y se borrarán las averías relacionadas con la sobretensión que puedan estar guardadas.