



Rover 200 **Año de fabricación 1995-1999**

El motor no arranca o no se apaga tras desconectar el encendido.

Si en estos vehículos se detecta que el motor no arranca o que no se apaga tras desconectar el encendido, una mala conexión a masa puede ser la causa. Una mala conexión a masa provoca problemas de tensión en la unidad de control del motor y disfunciones en la señal del inmovilizador de la unidad de control de la instalación antirrobo. La parte afectada es la conexión a masa de la parte frontal junto a la batería.

Para corregir este defecto, proceda de la siguiente manera:

- Desligar la conexión a masa.
- Limpiar el conector, la rosca del tornillo, el tornillo y la superficie de contacto de la carrocería. No tiene que quedar ningún resto de pintura o de corrosión en la superficie de contacto.
- Volver a enroscar el cable a masa.
- Proteger la conexión a masa de posibles corrosiones.

Comprobar que el motor arranca y se para correctamente.