



## Skoda

### Fabia (6Y)

### Año de fabricación: 1999 - 2006

#### Resistor protector del motor del ventilador / formación de malos olores en el habitáculo

En los vehículos indicados anteriormente, si se desmonta o cambia el resistor protector del ventilador del habitáculo, debe asegurarse de que el resistor se monte luego en la posición original previa al desmontaje. Si se monta en una posición incorrecta, el resistor puede entrar en contacto con el filtro del habitáculo. Debido a la gran cantidad de calor que desprende el resistor, el marco de alojamiento del filtro del habitáculo o el propio filtro podrían empezar a fundirse (imagen). Esto provoca que se formen olores insoportables en el vehículo. Existe además el peligro de que se produzca un incendio. Lo dicho debe tenerse en cuenta en todos los trabajos que afecten al resistor del ventilador o al filtro del habitáculo.

