



VW

Sharan

Todos los modelos fabricados entre 1995 y 2000

Funcionamiento irregular del ventilador del habitáculo

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en el regulador del ventilador (que se compone de varias resistencias). El cliente habrá detectado que el ventilador del habitáculo no funciona en absoluto o sólo lo hace a máxima potencia. En este caso, en primer lugar debe leerse la memoria de averías. Si se muestra la avería "motor del ventilador defectuoso", se procederá del siguiente modo:

- Desmontar la guantera.
- Comprobar el funcionamiento del motor del ventilador y la alimentación eléctrica del regulador del mismo.
- Si al cambiar la potencia del ventilador se miden valores distintos repetidas veces o si en ocasiones se interrumpe la alimentación eléctrica por completo, significa que el regulador del ventilador está averiado
- El regulador del ventilador (resistencia) está ubicado justo al lado del motor del ventilador y tiene una cubierta roja. Sustituirlo por un regulador nuevo.
- Finalmente, comprobar que el ventilador del habitáculo funcione correctamente.
- Volver a montar las piezas desmontadas en el orden inverso.



- Borrar la memoria de averías.