



Ford Focus, fabricación hasta 10/1999
Mondeo, fabricación hasta 11/1998
Cougar, fabricación hasta 07/1998
Todos los vehículos con sistema de alarma adicional

Las lámparas interiores o las de la puerta están permanentemente encendidas, mal funcionamiento de la instalación de alarma antirrobo

Si en estos vehículos se detecta que las lámparas interiores o las de la puerta continúan encendidas una vez cerrada la puerta y que la instalación de alarma antirrobo funciona mal o no se activa, la causa puede radicar en el interruptor de contacto de la puerta. El interruptor de contacto de la puerta se encuentra en la chaveta de cierre junto al montante B o C. Para subsanar este fallo, deberá sustituirse completamente el interruptor de contacto de la puerta con la chaveta de cierre. Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Marcar la posición de montaje de la chaveta de cierre. Desmontar la chaveta de cierre (atención: asegurar la placa de sujeción de la chaveta de cierre con un tornillo para que no resbale).
- Montar una nueva chaveta de cierre. Alinear la chaveta de cierre y apretar ligeramente los tornillos. Cerrar la puerta y comprobar la posición de montaje.
- Apretar los tornillos de la chaveta de cierre a 31 Nm.

Boletín informativo

