



Honda Accord Fabricados a partir de 2001 Todos los modelos con sistema de control variable del árbol de levas (VTEC)

La lámpara testigo del motor se enciende y se almacena un código de avería.

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta que la luz testigo del motor está encendida y que se ha almacenado el código de avería P1259 (Fallo del sistema VTEC) en la memoria, la causa puede radicar en un nivel de aceite demasiado bajo. El control variable del árbol de levas obedece a la presión de aceite en el motor. Si el nivel o la presión del aceite son demasiado bajos, el sistema no puede funcionar correctamente y se almacena en la memoria la avería anteriormente mencionada. Antes de empezar a buscar el fallo en el sistema VTEC – lo cual resulta una tarea ardua -, siempre debe comprobarse el nivel y la presión del aceite.