



Mercedes Benz Clase C (W203) Todos los modelos

Humedad en la caja modular de fusibles del compartimento motor

Si en estos vehículos se observa que ha penetrado humedad en la caja modular de fusibles del compartimento motor, puede que la causa radique en la existencia de una fuga en los pasacables. Este fallo se puede manifestar a través del encendido espontáneo de la iluminación exterior o de la luz de freno. Para subsanar este fallo se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar la tapa de la caja modular de fusibles.
- Extraer los cables de los pasacables de la caja modular de fusibles (imagen).
- Eliminar la humedad del interior y secar todos los conectores, cables, fusibles y relés.
- Hermetizar también con cinta aislante el pasacables (manguito para cables). Empezar con la cinta aislante en el manguito para cables y pegarla en los cables hasta conseguir una hermetización correcta.
- Volver a colocar los cables dentro de los pasacables. Comprobar que todo esté bien asentado.
- Volver a montar la tapa.

