



## **Opel** **Todos los modelos con motor de gasolina**

### **Código de avería 31 en la memoria de averías de la unidad de control del motor.**

Si en los vehículos arriba mencionados se almacena el código de avería 31 "Sin señal del número de revoluciones del motor", esto no indica necesariamente que exista un fallo en el sistema. Como la unidad de control emplea en todo momento valores actuales, con el encendido conectado falta el número de revoluciones. Si el sistema funciona correctamente, una vez que el motor se enciende el fallo se elimina automáticamente de la memoria de averías. En cualquier caso, con el motor en marcha siempre debe leerse de nuevo la memoria de averías para asegurar que el sensor del cigüeñal emite una señal correcta y para comprobar que, efectivamente, el código de avería "31" desaparece de la memoria de averías.