



## **Opel Astra G Zafira**

### **Con motor Y20DTH, Y20DTL, Y22DTR, X20DTL**

#### **Pérdida de potencia del motor, motor en funcionamiento de emergencia.**

Si en estos vehículos se observa que durante o después de un recorrido largo bajo la lluvia el motor pierde potencia o pasa a funcionamiento de emergencia, una causa posible es que el filtro de aire haya alcanzado su límite de saturación de agua. Con ello se ve afectado el funcionamiento del medidor de masa de aire, lo que provoca los fallos mencionados anteriormente. Para corregir este fallo, Opel ofrece un tubo flexible adicional de salida de agua que debe montarse en la parte inferior de la carcasa del filtro de aire.

Las piezas de recambio necesarias pueden adquirirse a través del distribuidor local.