



Peugeot 206

**Con motor: 1,1 i, 1,4i, 1,6i, 2,0i, 1,9D,
2,0HDI**

Avería de los sistemas eléctricos, sale humo del instrumento combinado.

Si en estos vehículos se observa que fallan varios sistemas eléctricos y que sale humo del instrumento combinado, la causa puede radicar en un cable de masa defectuoso. Este fallo afecta al cable de masa entre la batería y la transmisión. Se produce la rotura del cable directamente en el ojo de cable del lado de la transmisión. Para corregir este fallo, se deberá reparar el cable de masa y tenderlo sin tensión. Los fusibles fundidos deben sustituirse. Si el humo ha dejado restos en el instrumento combinado, éste también deberá sustituirse.

Boletín informativo

