



## Porsche

### **Cayenne S + Cayenne Turbo**

**Año de fabricación: 01.10.2002 - 19.07.2003**

#### **Avería de los sistemas electrónicos**

En los vehículos arriba indicados puede producirse una avería de distintos sistemas electrónicos debido a daños en el sistema de cableado. Bajo determinadas circunstancias, un resorte del freno de bloqueo de pie puede entrar en contacto con el mazo de cables y dañarlo. En este caso, pueden producirse fallos en los siguientes sistemas:

- Elevalunas eléctrico
- Iluminación del puesto de conducción
- Espejos exteriores eléctricos
- Iluminación del habitáculo

En caso necesario, el mazo de cables puede ser reparado por un profesional.

Sobre este problema existe o existió una campaña de servicio del fabricante del vehículo. Pero como es imposible partir de la base de que todos los propietarios de vehículos han participado en esta campaña, en caso de reclamación, deberá ponerse en contacto con el fabricante.

Boletín informativo

