



Citroen Berlingo **Todos los modelos con regulación** **eléctrica del alcance luminoso (LWR)**

Iluminación de la calzada deficiente, la luz de los faros no tiene suficiente alcance

Si se detectan los fallos arriba mencionados, la causa podría radicar en que los faros estén ajustados demasiado bajos. Los faros, a pesar de haber sido ajustados al máximo, no alcanzan el límite claridad-oscuridad deseado debido a una mecánica de ajuste demasiado corta. En este caso debe instalarse una arandela especial con un clip de sujeción apropiado en ambos lados del vehículo, entre la carrocería y la fijación de los faros. Tanto la arandela como el clip pueden adquirirse a través del fabricante del automóvil.