



Mercedes CLK (209)

No funciona la luz de freno / situación

Si surgen problemas en el funcionamiento de los pilotos de freno y/o de situación, habría que prestar atención a la lámpara y a su alojamiento. Podría ser que no funcionara el testigo luminoso que controla el fallo de la lámpara, incluso después de haber sustituido la lámpara averiada. En este caso, compruebe si los contactos del alojamiento de la lámpara o los empalmes presentan corrosión, o si llega suficiente carga previa.

Si el problema persistiera, habría que sustituir las 6 lámparas incandescentes de las luces traseras, de situación y de freno.

2 lámparas para la luz de freno 12V/21W

2 lámparas para la luz antiniebla trasera 12V 21/4W

2 lámparas para la luz de situación 12V/5W

No olvide que las lámparas deben ser del mismo fabricante o tener el mismo valor de resistencia. El control de fallo de las lámparas es muy sensible a las caídas de tensión y a los distintos valores de resistencia de las fuentes lumínicas.