



CITROEN C5 2.0 L jusqu'au 15/09/01

Le moteur ne démarre pas

Problème :

Le moteur ne démarre pas.

Cause :

Un fusible fondu peut être en cause. Sur les véhicules équipés d'un système d'injection Sirius 81 Siemens, il peut arriver que le fusible F2 (boîte à fusibles dans compartiment moteur) saute. Cette surcharge provient d'une pompe à carburant bloquée dans le réservoir.

Résolution du problème :

Remplacer la pompe.