



## **CITROËN** **Saxo** **Tous modèles de 1996 à 2003**

### **Dysfonctionnement du ventilateur d'habitacle**

#### **Problème :**

Le ventilateur d'habitacle ne fonctionne pas.

Le chauffage de lunette arrière peut également ne pas fonctionner.

#### **Cause :**

La plaque porte-contact du commutateur d'allumage-démarrage peut être en cause. Certains contacts peuvent y être endommagés.

#### **Résolution du problème :**

Contrôler le fusible F2 (25A, voir figure 1) dans la boîte à fusibles / plaque à relais 1.

La boîte à fusible se trouve dans la partie inférieure du poste de conduite. Vérifier également l'alimentation en tension du commutateur d'allumage-démarrage sur le relais (voir figure 2, broche 3) du pulseur d'habitacle. La tension de réseau de bord doit être présente ici. Si tel n'est pas le cas, contrôler le commutateur d'allumage-démarrage et le câblage du relais et, le cas échéant, les remettre en état ou les remplacer.




Fig. 1

4

Contacteur à clé

6

Fusible F2

100

Relais, pulseur d'habitacle

