



## **FORD Fiesta 96 du 08/95 au 10/96** **Moteur Endura-DE 1,8**

### **Crissement de la courroie de l'alternateur / Batterie déchargée**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, ce problème est dû à la casse du support de l'alternateur.

Il est donc nécessaire de remplacer ce support et de rajouter une vis neuve ainsi qu'une rondelle plate.

Pour cela, procéder comme suit :

1. Déposer l'alternateur.
2. Déposer le support de l'alternateur (4 vis).
3. Monter le support neuf et mettre l'ancien au rebut.
4. Remonter l'alternateur avec la nouvelle vis de fixation.

#### **Remarque :**

La vis de fixation inférieure arrière de l'alternateur se monte en bas à l'avant, et la vis neuve avec sa rondelle plate en bas à l'arrière.

